

カバーをベースに接続するときの注意

Oリングがカバーの溝からはみ出している場合、一度取りはずしてから再度はめ直してください。

カバーの固定が不十分となり共振音やびびり音発生の原因となります。

