RS485通信について

WJ-SX1000シリーズでは、RS485通信は使用しません。接続・設定しても機能しないため、カメラRS485端子・カメラRS485モードスイッチは接続・設定しないでください。



avM1205-0　　3TU001482AAA