

ポータブルトランシーバーの充電についてのご注意

本機にポータブルトランシーバーをセットしてから、ポータブルトランシーバーの[電源]表示灯が赤点灯し充電開始するまでに、10秒程度時間が掛かる場合があります。