

Windows XP SP2を適用した場合の注意点

■概要

ここでは、本機（WV-NM210F）にアクセスするパソコンに、Windows XP Service Pack 2（SP2）をインストールすることによって発生する現象について説明しています。

■現象

Windows XP Service Pack 2（SP2）をインストールした環境で本機にアクセスし、PCのウェブブラウザから設定メニューを表示した場合、画面の一部で文字化けが発生する可能性があります。

【参考】

マイクロソフトのホームページに、以下の技術情報が掲載されています。

「Windows XP SP2を適用すると Web ページで文字化けが発生する。」

<概要>

Windows XP SP2上でのInternet Explorer6においてスクリプトエラーが発生したり、コンテンツが一部文字化けしたりすることがある。

文書番号	886778
最終更新日	2004年9月24日
リビジョン	1.0