


## 設置工事時の注意（電源制御器 WU-R40B）


本機の制御入力をメイクで使用する場合

本機内部基板上の<ダイオードD6>部分に、付属のダイオードを極性に注意して挿入し、半田付けしてください。

<ダイオードD6>を取り付けないとメイク制御できません。



<ダイオードD6>  
品番：ERA1502



分解のしかた

- (1) パネルシャーシ側のねじ(1本)を外し、ケースを外します。
- (2) ねじ(2本)を外し、サポート(4か所)から基板を外します。

組立のしかた

- (1) 基板をサポート部に挿入し、2か所ねじ止めします。
- (2) ケース下側の爪を、パネルシャーシの角孔に引っかけてケースをかぶせ、上側の爪もシャーシの角孔に引っかけます。
- (3) 分解時のねじを元の通り取り付け、ケースを固定します。